






Chapas Expandidas

Dados Técnicos

- A= Centro da malha menor
- B= Centro da malha maior
- C= Cordão da malha
- D= Cruzeta
- E= Espessura



GME - 3



EXP - 38B




GME - 1

MEDIDAS EM MILÍMETRO						
REFERÊNCIA	A	B	C	D	E	A.A. %
EXP - 2	2	4	0,5	1	0,45	50%
EXP - 3	3	6	0,8	1,6	0,6	46,50%
EXP - 4	4	8	0,6	1,6	0,6	60%
EXP - 5	5,5	10	0,8	1,6	6	71%
EXP - 9	9	20	1,5	3	1,25	66,50%
EXP - 12B	12	25	1,8	3,6	1,6	70%
EXP - 12D	12	25	2,5	5	2	58%
EXP - 20B	20	50	3,5	7	3	80%
EXP - 38B	38	75	3,8	7,5	3	80%
EXP - 38C	38	75	5	10	4,75	73%
GME 1	46	100	6,5	13	6,35	60%
GME - 1 A	50	100	6,5	13	6,35	52%
GME - 2	51	150	6,5	13	6,35	56%
GME - 3	46	100	4,7	9,4	4,76	53%
GME - 3 A	50	100	4,7	9,4	4,76	58%
GME - 4	46	100	4,7	9,4	4,76	58%
GME - 4 A	50	100	4,7	9,4	4,76	53%
GME - 5	34	133	7,6	15,2	6,35	63%
GME - 5 A	46	133	6,5	13	6,35	68%
GME - 8	34	133	10,5	20,6	8	38%
GME - 8 A	46	133	8	16	8	47%
GME - 9	34	133	9,5	19	9,5	42%
GME - 9 A	46	133	9,5	19	9,5	45%

Disposição das Malhas em relação ao formato das chapas.

Disposição Longitudinal - SL Comprimento



Disposição Transversal - SC Comprimento

